

Hahni trepi välismüüri olukorrast




Foto 1 – Väljavajuvad kivid



Foto 2 – Väljavajuvad kivid ja auk seinas



Foto 3 – Väljavajuvad kivid



Foto 4 – Väljakukkunud kivide asendamine



Foto 5 – (fotol 4) olev ava lähemalt



Foto 6 – Väljakukkunud kivid müürist 2



Foto 7 – Väljakukkunud kivid müürist 3

Ehitaja hinnangul vajab müür remonti ~100 m² ulatuses.