

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

06.06.2014 a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804
nimi, äriregistrikood, ⁸⁹¹ telefoni nr
Ehitusloa number: 22734(K1133), 22630(V1037), 22892(K1303), 22732(K1301), 22732(K1147),
22888(K1302), 22737(K1131), 22887(V1038), 22733(K1134)

Kaaveloa number: 1462, 1477, 1475, 1495

Ajavahemikul _____ 2013 a. kuni _____ 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Hariduse tn	Roheline vöönd	taastatud	
2	Hariduse tn	Tee, kõnnitee	taastatud	
3	Vestervalli tn	Roheline vöönd	taastatud	
4	Vestervalli tn	Tee, kõnnitee	taastatud	
5	Sepa tn	Roheline vöönd	taastatud	
6	Sepa tn	Tee, kõnnitee	taastatud	
7	Sadama tn	Roheline vöönd	taastatud	
8	Sadama tn	Tee, kõnnitee	taastatud	
9	Karja tn	Roheline vöönd	taastatud	
10	Karja tn	Tee, kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 01.07. 2014 kuni 01.07. 2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja Aleksandr Šelepanov
amet nimi allkiri/kuupäev 1.07.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova
amet nimi allkiri/kuupäev 01.07.2014

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist Ljudmila Morina
amet nimi allkiri/kuupäev 01.07.2014

Omanikujärelevalve poolt:

Keskonnaprojekt OÜ Lauri Linnus
Järelevalve insener nimi allkiri/kuupäev 26.06.2014

Tööde teostaja poolt:

Astlanda Ehitus OÜ
töödejuhataja, peatöövõtja
amet

Ravel Toome
nimi


allkiri/kuupäev

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

05.06.2014 a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804
nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: 22737(K1131)

Kaaveloa number: 1355

Ajavahemikul 08.07 2013 a. kuni 10.08.13 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatus käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Pimeaia tn	Roheline vöönd	taastatud	
2	Pimeaia tn	Tee, kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 13.06.2014 kuni 13.06.2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja Aleksandr Šelepanov
amet nimi allkiri/kuupäev 13.06.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova
amet nimi allkiri/kuupäev 13.06.2014

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist Ljudmila Morina
amet nimi allkiri/kuupäev 13.06.14

Omanikujärelevalve poolt:

Keskkonnaprojekt OÜ Järelevalve insener Lauri Linnus
amet nimi allkiri/kuupäev 05.06.14

Tööde teostaja poolt:

Astlanda Ehitus OÜ töödejuhataja, peatöövõtja Mark Stolõpin
amet nimi allkiri/kuupäev 05.06.14

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
 Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

19.06.2014 a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804
 nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: 22737(K1131), 24813(V1051), 24812(V1052)

Kaaveloa number: 1355, 1486, 1467

Ajavahemikul 10.10.2013 a. kuni 19.06. 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Rakvere tn	Roheline vöönd	taastatud	
2	Rakvere tn	Tee, kõnnitee	taastatud	
3	Sepa tn	Roheline vöönd	taastatud	
4	Sepa tn	Tee, kõnnitee	taastatud	
5	Pimeaia tn	Roheline vöönd	taastatud	
6	Pimeaia tn	Tee, kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 26.06. 2014 kuni 26.06. 2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja Aleksandr Šelepanov
 amet nimi allkiri/kuupäev 26.06.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova
 amet nimi allkiri/kuupäev 26.06.2014

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist Ljudmila Morina
 amet nimi allkiri/kuupäev puhkusel

Tööde teostaja poolt: Astlanda Ehitus OÜ Mark Stolõpin
 töödejuhataja, peatöövõtja amet nimi allkiri/kuupäev 19.06.14

Harri Vihalemm
 OÜ Koosvõet 19.06.2014
 UNO KÕNE 26.06.2014

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

05.06.2014 a

Narvas

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804
nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: 22737(K1131)

Kaaveloa number: 1355

Ajavahemikul 08.07. 2013 a. kuni 10.08.13 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Pimeaia tn	Roheline vöönd	taastatud	
2	Pimeaia tn	Fee,kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 13.06.2014 kuni 13.06.2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja Aleksandr Šelepanov
amet nimi allkiri/kuupäev 13.06.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova
amet nimi allkiri/kuupäev 13.06.2014

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist Ljudmila Morina
amet nimi allkiri/kuupäev 13.06.2014

Omanikujärelevalve poolt:

Keskkonnaprojekt OÜ Järelevalve insener Lauri Linnus
amet nimi allkiri/kuupäev 05.06.2014

Tööde teostaja poolt:

Astlanda Ehitus OÜ töödejuhataja, peatöövõtja Mark Stolõpin
amet nimi allkiri/kuupäev 05.06.2014