

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

06.06 .2014 a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804
nimi, äriregistrikood, ⁸⁹¹ telefoni nr

Ehitusloa number: 22734(K1133), 22630(V1037), 22892(K1303), 22732(K1301), 22732(K1147),
22888(K1302), 22737(K1131), 22887(V1038), 22733(K1134)

Kaaveloa number: 1462, 1477, 1475, 1495

Ajavahemikul _____ 2013 a. kuni _____ 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

| Nr | Kaevetööde objekt (tänav, maja number) | Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd) | Tulemus | Märkused |
|----|--|--|-----------|----------|
| 1 | Hariduse tn | Roheline vöönd | taastatud | |
| 2 | Hariduse tn | Tee,kõnnitee | taastatud | |
| 3 | Vestervalli tn | Roheline vöönd | taastatud | |
| 4 | Vestervalli tn | Tee,kõnnitee | taastatud | |
| 5 | Sepa tn | Roheline vöönd | taastatud | |
| 6 | Sepa tn | Tee,kõnnitee | taastatud | |
| 7 | Sadama tn | Roheline vöönd | taastatud | |
| 8 | Sadama tn | Tee,kõnnitee | taastatud | |
| 9 | Karja tn | Roheline vöönd | taastatud | |
| 10 | Karja tn | Tee,kõnnitee | taastatud | |

Garantiiperiood: alates 01.07. 2014 kuni 01.07. 2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja Aleksandr Šelepanov
amet nimi allkiri/kuupäev 1.07.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova
amet nimi allkiri/kuupäev 01.07.2014

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist Ljudmila Morina
amet nimi allkiri/kuupäev 01.07.14

Omanikujärelevalve poolt: Keskkonnaprojekt OÜ Lauri Linnus
Järelevalve insener amet nimi allkiri/kuupäev 26.06.2014