

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
(Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

20.06. 2014.a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. ^{Vaksali} ~~Daumani (sisekvartal)~~

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus OÜ 11366804 6988000
nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: 24825

Kaaveloa number: 1476

Ajavahemikul 23.11.2013 kuni 22.04.2014.a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Vaksali	Kõnnitee	taastatud	
2	Vaksali	Haljasala	taastatud	
3	Vaksali	Sõidutee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 27.06. 2014 kuni 27.06. 2016.

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja Aleksandr Šelepanov
amet nimi allkiri/kuupäev 27.06.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova
amet nimi allkiri/kuupäev 27.06.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist-linnaaednik Ijudmila Morina
amet nimi allkiri/kuupäev 27.06.2014

Tööde teostaja poolt:

Infragate Eesti AS Uno Kõive
Omanikujärelevalve amet nimi allkiri/kuupäev 20.06.14

Astlanda Ehitus OÜ Toomas Lätt
töödejuhataja, peatöövõtja amet nimi allkiri/kuupäev 20.06.14

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
(Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

22.06 2014.a

Narvas

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. 1.mai, Kiriku, Grafovi tänav.

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus OÜ 11366804 6988000
nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: ~~24818~~ 24825 parandus õige

Kaaveloa number: 1513

Ajavahemikul 4.02.2014 kuni 23.05.2014.a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	1.mai, Kiriku, Grafovi	Sõidutee	taastatud	
2	1.mai, Kiriku, Grafovi	Haljasala	taastatud	
3	1.mai, Kiriku, Grafovi	Kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 09.07. 2014 kuni 09.07. 2016.

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja amet
Aleksandr Šelepanov nimi
03.07.2014 allkiri/kuupäev

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist amet
Veera Mihhailova nimi
09.07.2014 allkiri/kuupäev

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist-linnaaednik amet
Ijudmila Morina nimi
09.07.14 allkiri/kuupäev

Tööde teostaja poolt:

Infragate Eesti AS Omanikujärelevalve amet
Uno Kõive nimi
27.06.14 allkiri/kuupäev

Astlanda Ehitus OÜ töödejuhataja, peatöövõtja amet
Toomas Lätt nimi
27.06.14 allkiri/kuupäev