

079, V1006

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

19.06.2014 a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804
nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: 22620(V1006), 22440(V1008)

Kaaveloa number: 1271, 1175

Ajavahemikul 02.05.2012 ~~2013~~ a. kuni 25.05 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Joala tn	Roheline vöönd	taastatud	
2	Joala tn	Tee, kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 01.07 2014 kuni 01.07 2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja Aleksandr Šelepanov
amet nimi allkiri/kuupäev 01.07.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova
amet nimi allkiri/kuupäev 01.07.2014

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist Ljudmila Morina
amet nimi allkiri/kuupäev puhkusel

Tööde teostaja poolt: Astlanda Ehitus OÜ Mark Stolõpin
töödejuhataja, peatöövõtja amet nimi allkiri/kuupäev 19.06.14

Karri Vilalinn
OÜ Korbouet 19.06.2014