

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
(Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

_____2014.a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Koidula tänav

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus OÜ 11366804 6988000
nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: 23914, 22388, 23842

Kaaveloa number: 1330

Ajavahemikul 08.04.2013.a kuni 19.08.2014.a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Kooli põik, Haigla, Gerassimovi	Sõidutee	Taastatud	
2	Kooli põik, Haigla, Gerassimovi	Kõnnitee	Taastatud	
3	Kooli põik, Haigla, Gerassimovi	Roheline vöönd	Taastatud	

Garantiiperiood: alates 23.07.2014 kuni 23.07.2016.

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna juhataja _____ Aleksandr Šelepanov
amet nimi allkiri/kuupäev 23.07.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna vanemspetsialist _____ Veera Mihhailova
amet nimi allkiri/kuupäev 23.07.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna
osakonna vanemspetsialist-linnaaednik _____ Ijudmila Morina
amet nimi allkiri/kuupäev 23.07.14

Tööde teostaja poolt: Keskkonnaprojekt OÜ
Järelevalve _____ Uno Kõive
amet nimi allkiri/kuupäev 18.06.14

Astlanda Ehitus OÜ
töödejuhataja, peatöövõtja _____ Toomas Lätt
Amet nimi allkiri/kuupäev 18.06.14