

ORIG. K1307

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

19.06.2014 a

Narvas

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804
nimi, äriregistrikood, telefoni nr
Ehitusloa number: 23433(V1024), 23434(K1306), 23020(K1307)

Kaaveloa number: 1309

Ajavahemikul 15.01. 2013 a. kuni 13.06.13 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

| Nr | Kaevetööde objekt (tänav, maja number) | Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd) | Tulemus | Märkused |
|----|--|--|-----------|----------|
| 1 | Puškini tn | Roheline vöönd | taastatud | |
| 2 | Puškini tn | Tee, kõnnitee | taastatud | |
| | | | | |
| | | | | |

Garantiiperiood: alates 23.07. 2014 kuni 23.07. 2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja amet Aleksandr Šelepanov nimi allkiri/kuupäev 23.07.2014

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist amet Veera Mihhailova nimi allkiri/kuupäev 23.07.2014

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist amet Ljudmila Morina nimi allkiri/kuupäev 23.07.14

Tööde teostaja poolt: Astlanda Ehitus OÜ töödejuhataja. peatöövõtja amet Ravel Toome Mark Stolõpin nimi allkiri/kuupäev 19.06.14

OÜ KESKKONNAPROJEKT UNO KOIVE 19.06.14
OSV

ORIG. K1307

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

27.05.2014 a

Narvas

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804
nimi, äriregistrikood, telefoni nr
Ehitusloa number: 23433(V1024), 23434(K1307), 23020(K1307), 23021(K1156)

Kaaveloa number: 1291, 1445

Ajavahemikul 25.11 2012 a. kuni 08.05 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatuse käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

| Nr | Kaevetööde objekt (tänav, maja number) | Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd) | Tulemus | Märkused |
|----|--|--|-----------|----------|
| 1 | Bastrakovi tn | Roheline vöönd | taastatud | |
| 2 | Bastrakovi tn | Tee,kõnnitee | taastatud | |
| 3 | Grafovi tn | Roheline vöönd | taastatud | |
| 4 | Grafovi tn | Tee,kõnnitee | taastatud | |

Garantiiperiood: alates 25.07.2014 kuni 25.07.2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja amet
Aleksandr Šelepanov nimi
25.07.2014 allkiri/kuupäev

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist amet
Veera Mihhailova nimi
25.07.2014 allkiri/kuupäev

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist amet
Ljudmila Morina nimi
25.07.14 allkiri/kuupäev

Omanikujärelevalve poolt: Keskkonnaprojekt OÜ Järelevalve insener amet
Lauri Linnus nimi
28.05.14 allkiri/kuupäev

Tööde teostaja poolt: Astlanda Ehitus OÜ töödejuhataja, peatöövõtja amet
Ravel Toome nimi
27.05.14 allkiri/kuupäev