

Kontrollimise akt kaevetöö lõpetamise kohta  
Narva linna kaevetööde eeskirja alusel)

Narvas

20.06 2014 a

Tööobjekt: Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (Kanal ja/või Vesi)

Tööde teostaja: Astlanda Ehitus 11366804  
nimi, äriregistrikood, telefoni nr

Ehitusloa number: 23020(K1307), 23241(K1152), 23172(K1171), 23168(K1172), 23022(OP-4)

Kaaveloa number: 1332

*parandus on õige*  
*Revisy N. Mihhailova*

Ajavahemikul 01.02 2013 a. kuni 29.01 2014 a on eelpool nimetatud tööde teostaja poolt täidetud ja kontrollijale esitatud nimetatud tööobjektidel lõpetatud kaevetööd koos tehniliste dokumentidega Narva linna kaevetööde eeskirja §43 lg 2 kohaselt. Kahepoolse ülevaatus käigus ning dokumentide kontrollimisega on selgitatud järgmised tulemused, puudused ja vajalikud tööd:

Nr	Kaevetööde objekt (tänav, maja number)	Kaevatava katte liik (tee, kõnnitee, roheline vöönd)	Tulemus	Märkused
1	Malmi tn 1,6,8	Roheline vöönd	taastatud	
2	Malmi tn	Tee,kõnnitee	taastatud	
3	Raja tn	Roheline vöönd	taastatud	
4	Raja tn	Tee,kõnnitee	taastatud	

Garantiiperiood: alates 25.07 2014 kuni 25.07 2016

Narva LV poolt kontrollijad: Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna juhataja Aleksandr Šelepanov  
amet nimi allkiri/kuupäev *25.07.2014*

Narva ALPA-i Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Veera Mihhailova  
amet nimi allkiri/kuupäev *25.07.2014*

Narva ALPA-i Arhitektuuri ja Planeerimise osakonna vanemspetsialist Ljudmila Morina  
amet nimi allkiri/kuupäev *25.07.14*

Omanikujärelevalve poolt:

Keskkonnaprojekt OÜ Järelevalve insener Lauri Linnus  
amet nimi allkiri/kuupäev *14.07.14*

Tööde teostaja poolt:

Astlanda Ehitus OÜ töödejuhataja, peatöövõtja Ravel Toome  
amet nimi allkiri/kuupäev *20.06.14*